


注) 原則として、ヒータはエルボの外側に施工する。

Fヒータをガラスクロス粘着テープで固定し、均熱材としてアルミ粘着テープをヒータ全面に貼り付ける。



客先

名称

ヒータ取付要領図
エルボ部 溶接タイプ

設計
照査
承認

'10.03.26

M.T

'10.03.26

K.S

ニチアスエンジニアリングサービス株式会社

図面番号