




ループをつくって巻きつけ、
ガラスクロス粘着テープで固定する。



Fヒータをガラスクロス粘着テープで固定し、
均熱材としてアルミ粘着テープをヒータ全面に貼り付ける。



客先

名称

ヒータ取付要領図
圧力計部

設計
照査
承認

'10.03.26
'10.03.26

M.T
K.S

ニチアスエンジニアリングサービス株式会社

図面番号